

# 贵州省住房和城乡建设厅

---

## 省住房城乡建设厅关于全省建设工程质量检测机构建筑基桩检测能力整改考核情况的通报

各市（州）、贵安新区住房和城乡建设局，省建设工程质量检测协会，各工程质量检测机构，各有关单位：

根据《关于对 2019 年建筑基桩检测能力考核不合格检测机构进行整改考核的通知》要求，2020 年 12 月 10 日，我厅在贵州交通职业技术学院对 2019 年建设工程质量检测机构建筑基桩检测能力考核不合格的检测机构进行整改考核，现将有关情况通报如下：

### 一、基本情况

本次建筑基桩检测能力整改考核的项目为声波透射法检测基桩完整性，考核依据及检测方法为《建筑基桩检测技术规范》（JGJ106—2014）有关规定。考核内容包括现场测试和结果分析判定两部分。以现场操作、数据处理、实测波形曲线分析、完整性判定为依据进行考评。

### 二、整改考核对象

本次整改考核对象为 2019 年建设工程质量检测机构建筑基桩检测能力考核不合格检测机构，共 27 家。其中贵阳华筑工程测试有限责任公司等 23 家检测机构在规定时间内报名并通过审核，贵州聚鑫源工程质量检测有限公司等 3 家检测机构未报名参加本

---

次基桩检测能力整改考核。贵州致良建设工程检测有限公司为提升技术人员检测能力，该公司未取得地基基础检测资质的情况下，积极响应要求自愿参加 2019 年全省工程检测机构建筑基桩检测能力考核，申请不参加整改考核。经核实，该公司不在参加整改考核范围内。

### 三、整改考核结果

本次整改考核检测机构为 26 家，实际参加整改考核检测机构为 23 家，考核结果合格 20 家、不合格 3 家。贵州聚鑫源工程质量检测有限公司、六盘水兴盛建设工程检测有限责任公司和贵州建江工程检测有限公司 3 家检测机构不参加考核，考核结果按不合格处理。考核结果详见附件：2020 年度全省建设工程质量建筑基桩检测能力整改考核结果。

### 四、取得成绩和存在不足

通过本次整改考核，大部分检测机构在整改期间积极主动加强培训和学习，不断提高技术人员的操作水平和理论水平，不断更新检测设备和加强设备校验管理。在现场操作的规范及熟练程度上都有明显提高，保证了采集波形的清晰明了及真实有效。在理论水平和分析判断能力上显著提升，提交的报告单图表清晰、表述明了、结论正确，漏判错判误判情况得到改善。考核不合格机构存在的主要问题有：现场操作不流畅不熟练不规范、应对问题能力较差、图表欠清晰欠完整、原始记录与分析判断的结果报告单不一致、桩身完整性类别判定不正确、对分析软件的操作和应用欠熟练。

## 五、工作要求

（一）请各市（州）、贵安新区住房城乡建设主管部门按照《关于开展全省工程检测机构建筑基桩检测能力考核工作的通知》（黔建建字〔2019〕381号）要求，对考核结果不合格的检测机构，按照属地管理原则，取消声波透射法检测基桩完整性专项检测资质。在未重新取得该项资质之前不能开展相应检测业务。

（二）全省各级住房城乡建设主管部门要高度重视建筑基桩检测工作，加强监督管理，积极开展专项整治，保证基桩检测工作的科学性、严肃性，确保人民群众生命财产安全。对本行政区域内的建筑基桩检测报告开展“双随机、一公开”检查，发现问题，及时向我厅报告。

（三）请省建设工程质量检测协会、各检测机构充分发挥行业自律作用，加强自身建设，提升自律能力，积极开展业务培训，提高自身业务水平。进一步提升本行业建筑基桩检测能力，促进我省工程检测行业健康发展。

附件：2020年度全省建设工程质量建筑基桩检测能力整改考核结果



贵州省住房和城乡建设厅  
2021年1月20日

附件

## 2020 年度全省建设工程质量建筑基桩 检测能力整改考核结果

序号	单位名称	考核结果
1	贵阳华筑工程测试有限责任公司	合格
2	贵州建正建设工程检测试验有限公司	合格
3	贵州光力检测有限责任公司	合格
4	贵州黔中建设工程检测试验有限公司	合格
5	贵州渝宏工程检测有限责任公司	合格
6	贵州建科建设工程检测有限责任公司	不合格
7	贵州中科建业工程质量检测咨询(中心)有限公司	合格
8	贵州正航建设工程质量检测有限公司	合格
9	贵州润测工程质量检测有限公司	合格
10	贵州中安建设工程检测有限公司	合格
11	贵州正泰建筑工程检测有限公司	合格
12	六盘水友升建设工程检测有限公司	合格
13	贵州立康建设工程检测有限公司	合格
14	贵州建新建设工程质量检测有限责任公司	合格
15	铜仁市广安建设工程质量检测有限责任公司	不合格
16	贵州恒安工程试验检测有限公司	合格
17	遵义市众欣建筑材料检测有限公司	合格

序号	单位名称	考核结果
18	黔南州建设工程质量检测中心	合格
19	贵州华兴工程质量检测有限公司	合格
20	贵州金正达工程质量检测咨询有限公司	合格
21	贵州融科建筑材料检测有限责任公司	合格
22	贵州省瓮安县建筑咨询设计有限公司	合格
23	安顺市兴建建设工程检测有限公司	不合格
24	贵州聚鑫源工程质量检测有限公司	不合格
25	六盘水兴盛建设工程检测有限责任公司	不合格
26	贵州建江工程检测有限公司	不合格