

### 表 3 检查情况通知单

#### 贵州省预拌混凝土生产企业质量检查情况通知单

受检单位：荔波隆鑫混凝土有限公司

法人：韦敏欢

建设规模： 80 万立方

技术负责人： 无


单位地址：贵州省黔南布依族苗族自治州荔波县新水泥厂




序号	存在问题及事实	违反的相应规范
	<p>一、 施工现场管理： 原材料堆放场地未密封，地面排水不畅，原材料标识牌不清，有混仓现象，水泥粉煤灰粉料罐未上锁，外加剂罐未密封。</p> <p>二、 实验室管理 集料室，混凝土成型室，水泥室环境条件不满足，混凝土标准养护室面积不足 40 平方，设备校准证书未进行二次确定，设备</p>	<p>(建筑业企业资质标准) (2014) 159, GB50618 ,</p>


<p>使用记录不规范，留样室管理不规范，无留样台账。设备交叉影响。</p> <p>三. 质量控制 原材料进场台账，原始记录，实验报告，配合比设计，混凝土拌合物性能实验台账，原始记录，实验报告不规范，不合理。</p> <p>四. 主要技术人员 无技术负责人，主要管理人员缺失（只有1名工程师，2名实验员），所有管理人员无社保。</p> <p>五. 质量体系 质量管理手册，程序文件未根据公司实际进行编制，管理制度不健全，未落实到位，标准规范缺失较多。</p>	<p>GB/T14902 ,</p> <p>GB50164 ,</p> <p>GB/T50081 ,</p> <p>GB/T50080 ,</p> <p>GB/T14684 ,</p> <p>GB/T14685 ,</p> <p>GB/T17671 ,</p> <p>JGJ52, JGJ55,</p> <p>GB50666 ,</p> <p>JGJ190 ,</p> <p>GB50204</p>
--	---

共检查控制项为 8 项，不符合 3 项，共计得分 40.22 分。

经确认以上情况属实。 **属实**

受检单位负责人（签字盖章）： 

检查组组长（签字）：  组员（签字）：  

其他部门参检人员（签字）：  日期：2023.9.19

说明：1. 存在的问题及事实：主要指违反法律、法规、标准、规范等具体情况描述。2. 本表除签字部分，应打印，各方和检查组各留存一份，交厅建筑业处一份（含电子文档）。3. 对存在严重违法违规行为的项目，由厅建筑业管理处在检查后5日内通过公文系统向所在地市（州）主管部门下发执法建议书。本页不够可另附页。

## 贵州省预拌混凝土生产企业质量检查情况通知单

受检单位：三都县城镇建设物资有限公司

法人：陈光华

建设规模：50万立方/年

技术负责人：卢强


单位地址：贵州省黔南州三都县三合街道县府西路安置房3号楼二层

序号	存在问题及事实	违反的相应规范
	<p><b>一、施工现场管理：</b> 1、原材料砂、石有混仓现象，2、外加剂罐未密封。</p> <p><b>二、实验室管理：</b> 1、实验室功能区环境条件不满足，2、无留样室、高温室天平室，3、混凝土试配室、力学室、集料室环境条件不满足要求，4、试验设备校准证书未进行二次确定，5、留样室管理不规范，5、试验设备交叉影响严重。</p> <p><b>三、质量控制：</b> 1、配合比设计不规范，2、外加剂称量误差超标，3、实验台账、原始记录、实验报告批准人未取得上岗证培训资格。</p> <p><b>四、主要技术管理人员：</b> 1、未提供技术负责人相关证明文件，2、实验员证全部过期，3、所有技术管理人员无社保。</p> <p><b>五、质量体系文件：</b> 1、质量管理手册、未根据公司实际进行编制，2、相关标准规范缺失较多。</p>	<p>《关于加强预拌混凝土质量管理工作的通知》（建质3013）84号规定、《建筑业企业资质标准》（建市（2014）159）、GB50618、GB/T14902、GB50164、GB/T50081、GB/T50080、GB/T14684、GB/T14685、GB/T17671、JGJ52、JGJ55、GB50666、JGJ190、GB50204</p>
<p>共检查控制项为8项，不符合6项，共计得分 56.13 分。</p>		

经确认以上情况属实。

日期：2023.9.20

受检单位负责人（签字盖章）：



检查组组长（签字）：

张金

组员（签字）：

张桂  
张钱

李加子

其他部门参检人员（签字）：

胡相如 (住建局)  
李 (县住建局)

2023.9.20

说明：1. 存在的问题及事实：主要指违反法律、法规、标准、规范等具体情况描述。2. 本表除签字部分，应打印，各方和检查组各留存一份，交厅建筑业处一份（含电子文档）。3. 对存在严重违法违规行为的项目，由厅建筑业管理处在检查后5日内通过公文系统向所在地市（州）主管部门下发执法建议书。本页不够可另附页。

## 贵州省预拌混凝土生产企业质量检查情况通知单

受检单位：三都博瑞混凝土有限公司  
 建设规模：50万立方/年  
 单位地址：贵州省黔南布依族苗族自治州三都水族自治县交梨工业园区台商产业园区

法人：张洪斌  
 技术负责人：李智勇

序号	存在问题及事实	违反的相应规范
	<p><b>一、施工现场管理：</b></p> <p>1、原材料堆放场地大棚未密封，2、砂石原材料地面排水不畅，3、所有原材料标识牌不清，部分粉料罐体无标牌4、砂石有混仓现象，5、水泥粉煤灰罐未上锁，6、外加剂罐未密封无标识牌。</p> <p><b>二、实验室管理：</b></p> <p>1、集料室、混凝土成型试配室、水泥试验室环境条件不满足，功能室未健全，无天平室、高温室、留样室，设备安装不规范，部分设备缺失，未能正常开展质量检测工作，2、混凝土标准养护室面积不足40平方，3、试验设备校准证书未进行二次确定，4、试验设备使用记录不规范，5、留样管理不规范，无留样进出、处置台账，6、试验设备交叉影响严重，7、养护室存在大量二维码试件及无信息试件。</p> <p><b>三、质量控制：</b></p> <p>1、所有原材料进场台账、原始记录、实验报告不规范、不合理，2、配合比设计不正确，无配合比设计书、配合比通知单、调整记录，3、混凝土拌合物性能实验台账、原始记录、实验报告不规范、不合理，5、配合比一致性不符合。</p> <p><b>四、主要技术管理人员：</b></p> <p>1、无技术负责人，2、试验人员配置2人，3、试验人员无有效上岗证书，且均无社保。</p> <p><b>五、质量体系文件：</b></p> <p>1、未建立质量管理手册、程序文件，2、管理制度不健全，无可操作性，部分制度未落实，3、相关标准规范缺失较多。</p>	<p>《建设工程质量管理条例》《产品质量法》 《关于加强预拌混凝土质量管理工作的通知》 (建质3013)84号规定、《建筑业企业资质标准》(建市(2014)159)、GB50618、 GB/T14902、GB50164、GB/T50081、 GB/T50080、GB/T14684、GB/T14685、 GB/T17671、JGJ52、JGJ55、GB50666、 JGJ190、GB50204</p>
		<b>处理意见</b>
		<p>于2023年10月11日前进行停业整改，由县局进行督促落实完成验收，验收完成提交州局复核，复核完成报送省厅。</p>
<p>共检查控制项为8项，不符合8项，共计得分 9.5 分。</p>		

经确认以上情况属实。



受检单位负责人（签字盖章）：

日期：2023.9.21

检查组组长（签字）：

谢雪松

组员（签字）

张敏 牛建

潘坤

其他部门参检人员（签字）：

王林明(州住建局)  
李波(县住建局)

2023.9.21

说明：1. 存在的问题及事实：主要指违反法律、法规、标准、规范等具体情况描述。2. 本表除签字部分，应打印，各方和检查组各留存一份，交厅建筑业处一份（含电子文档）。3. 对存在严重违法违规行为的项目，由厅建筑业管理处在检查后5日内通过公文系统向所在地市（州）主管部门下发执法建议书。本页不够可另附页。



## 贵州省预拌混凝土生产企业质量检查情况通知单

受检单位：六枝海螺溢鑫绿色新型建材有限公司

法人：王爱军

建设规模：60万立方/年

技术负责人：杜锴

单位地址：贵州省六盘水市六枝特区木岗镇大木路与经二路交叉路口

序号	存在问题及事实	违反的相应规范
	<p><b>一、施工现场管理：</b> 1、原材料标识牌不清。</p> <p><b>二、实验室管理：</b> 1、集料室、混凝土成型试配室、水泥试验室、力学室环境条件不满足，无天平室。2、试验设备校准证书未进行二次确定。3、试验设备使用记录不规范。4、未按要求对到期留样样品进行处置。5、试验设备交叉影响严重。6、部分设备未提供检定、校准记录。</p> <p><b>三、质量控制：</b> 1、所有原材料进出台账、原始记录、实验报告不规范、不合理。2、未按要求对混凝土配合比进行设计、试配、选定、验证。3、混凝土拌合物性能实验台账、原始记录、实验报告不规范。4、原材料抽样频率不够。</p> <p><b>四、质量体系文件：</b> 1、质量管理手册、程序文件内容与公司实际情况不符。2、部分管理制度缺失。</p>	<p>《关于加强预拌混凝土质量管理工作的通知》（建质3013）84号规定、（建市（2014）159）、GB50618、GB/T14902、GB50164、GB/T50081、GB/T50080、GB/T14684、GB/T14685、GB/T17671、JGJ52、JGJ55、GB50666、JGJ190、GB50204</p> <p style="text-align: center;"><b>处理意见</b></p> <p>限期20日内整改完成，由县级复查、市级复核后报检查组。</p>
共检查控制项为8项，不符合1项，共计得分 62.01 分。		

经确认以上情况属实。

受检单位负责人（签字盖章）：



马同生

日期：2023.10.10

检查组组长（签字）：

谢百林

组员（签字）：

杨桂  
张金成

袁栋

潘加予

其他部门参检人员（签字）：

文旦水部住建局 杨成 辛莹  
沈敏 冯成 孙树

林勇

说明：1. 存在的问题及事实：主要指违反法律、法规、标准、规范等具体情况描述。2. 本表除签字部分，应打印，各方和检查组各留存一份，交厅建筑业处一份（含电子文档）。3. 对存在严重违法违规行为的项目，由厅建筑业管理处在检查后5日内通过公文系统向所在地市（州）主管部门下发执法建议书。本页不够可另附页。





### 贵州省预拌混凝土生产企业质量检查情况通知单

受检单位：贵州安凯达实业股份有限公司

法人：张龙

建设规模：60万立方/年

技术负责人：张继光

单位地址：贵州省六盘水市钟山区大河镇裕民村九组

序号	存在问题及事实	违反的相应规范
	<p>一、施工现场管理： 1、原材料堆放场地大棚未密封；2、所有原材料标识牌不清；3、砂石有混仓现象；4、水泥粉煤灰罐未上锁；5、外加剂罐未密封无标识牌。</p> <p>二、实验室管理： 1、混凝土成型试配室、水泥试验室、力学室环境条件不满足规范要求；2、混凝土标准养护室面积不足40m<sup>2</sup>；3、留样室管理不规范，无留样进出、处置台账；5、试验设备交叉影响严重。</p> <p>三、质量控制： 1、未对原材料按规定进行进场检验，取样频率不够；2、无配合比调整记录；3、混凝土试件无唯一性编号，取样频率不够；4、水泥、外加剂称量误差超标；5、砂含水率检验频率不够。</p> <p>四、主要技术管理人员： 1、部分技术管理人员社保缺失。</p> <p>五、质量体系文件： 1、质量管理手册、程序文件落实不到位；2、相关标准规范部分缺失。</p>	<p>《关于加强预拌混凝土质量管理工作的通知》、《建筑业企业资质标准》、GB50618、GB/T14902、GB50164、GB/T50081、GB/T50080、GB/T14684、GB/T14685、GB/T17671、JGJ52、JGJ55、GB50666、JGJ190、GB50204</p>
		<p style="text-align: center;"><b>处理意见</b></p> <p>限期整改，于2023年11月1日前整改完毕，由县级住建部门复查、市级住建部门复核后将整改情况书面报检查组。</p>
<p>共检查控制项为8项，不符合4项，共计得 62.0 分。</p>		

经确认以上情况属实。

日期: 2023.10.11

受检单位负责人(签字盖章):

王华

检查组组长(签字):

谢宇松

组员(签字):

杨志鹏, 张金斌, 李加宁

其他部门参检人员(签字): 云盘水市住建局杨斌

说明: 1. 存在的问题及事实: 主要指违反法律、法规、标准、规范等具体情况描述。2. 本表除签字部分, 应打印, 各方和检查组各留存一份, 交厅建筑业处一份(含电子文档)。3. 对存在严重违法违规行为的项目, 由厅建筑业管理处在检查后5日内通过公文系统向所在地市(州)主管部门下发执法建议书。本页不够可另附页。



### 贵州省预拌混凝土生产企业质量检查情况通知单

受检单位：首钢水城钢铁（集团）赛德建设有限公司

法人：刘俊杰

建设规模：50万立方/年

技术负责人：齐金

单位地址：贵州省六盘水市钟山区冶金北路78号

序号	存在问题及事实	违反的相应规范
	<p>一、施工现场管理： 1、原材料堆放场地大棚未密封；2、所有原材料标识牌不清；3、砂石有混仓现象；4、水泥粉煤灰罐未上锁；5、外加剂罐无标识牌。</p> <p>二、实验室管理： 1、无高温室、天平室、集料室等功能区；2、混凝土成型试配室、水泥试验室、力学室环境条件不满足规范要求；3、混凝土标准养护室环境条件不满足相关规范要求；4、留样室管理不规范，无留样进出、处置台账；5、试验设备交叉影响严重；6、主要试验仪器部分你缺失，检定、校准证书部分缺失；7、无相关试验仪器维修保养、使用记录、自校记录；8、实验室功能区布局不合理。</p> <p>三、质量控制： 1、未建立原材料进场检验台账；2、无原材料自检报告；3、未按相关要求对留样样品进行处理；4、未按要求进行配合比设计、试配、选定、验证；5、拌合楼控制室无在岗人员，无法审查现场生产记录；6、未按要求对混凝土出厂进行试验，检验频率不够。</p> <p>四、主要技术管理人员：相关技术管理人员均未提供相关社保证明文件。</p> <p>五、质量体系文件：相关质量体系文件落实不到位。</p>	<p>《建设工程质量管理条例》、《关于加强预拌混凝土质量管理工作的通知》、《建筑业企业资质标准》、GB50618、GB/T14902、GB50164、GB/T50081、GB/T50080、GB/T14684、GB/T14685、GB/T17671、JGJ52、JGJ55、GB50666、JGJ190、GB50204</p> <p style="text-align: center;"><b>处理意见</b></p> <p>由属地六盘水市住建部门依法依规责令停业整顿，在停业整顿期间严禁生产混凝土；企业恢复生产前，应按程序向属地住建部门申请，经相关主管部门复核符合国家及行业生产相关条件后方可复产。</p>
共检查控制项为8项，不符合8项，共计得 26.2分。		

经确认以上情况属实。

受检单位负责人（签字盖章）：

孙永水

日期：2023.10.12

检查组组长（签字）

谢里坤

组员（签字）：

杨建峰  
张斌

其他部门参检人员（签字）：

杨成彪

说明：1. 存在的问题及事实：主要指违反法律、法规、标准、规范等具体情况描述。2. 本表除签字部分，应打印，各方和检查组各留存一份，交厅建筑业处一份（含电子文档）。3. 对存在严重违法违规行为的项目，由厅建筑业管理处在检查后5日内通过公文系统向所在地市（州）主管部门下发执法建议书。本页不够可另附页。